

VÅTUN BARNEHAGE {PRIVATE }  
VÅKLEIVSKOGEN 160

5155 BØNES

99/01545

NTB-99-2121

19.04.1999

711015

**GODKJENNING AV VÅTUN BARNEHAGE ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET  
HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.**

Vi viser til søknad om godkjenning av Våtun barnehage og mottatte tilleggsopplysninger.

Befaring ble foretatt 2. desember 1998. Tilstede var Jannicke Øvrebø fra Våtun barnehage og Arild Jensen fra Teknisk hygiene.

**Søknad**

Søknaden gjelder ny godkjenning av barnehagen.

Det søkes om godkjenning for maks. 22 barn fra 0 år.

Brutto leke- og oppholdsareal er oppgitt til 170 m<sup>2</sup>, uteareal er på 290 m<sup>2</sup>.

Virksomheten er tilkoblet off. vann og avløp.

Det er innredet stellerom med skyllemuligheter.

Det er ikke innredet eget hvilerom. Barna på småbarnsavdelingen hviler i lekerommet eller i barnevogner ute hvis det ikke er for kaldt. Vi viser til § 10 hvor det står *virksomheten skal planlegges og drives slik at den dekker ulike behov for aktivitet og hvile.*

Barnehagen er ikke tilrettelagt for funksjonshemmede. Funksjonshemmedes behov skal ivaretas og barnehagen må tilpasses dersom funksjonshemmede søker om plass.

**INTERNKONTROLL**

Barnehagen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at barnehagens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler*, jf § 4.

Helsemyndighetene vektlegger særlig følgende forhold:

#### **Ulykkesforebyggende arbeid**

Det må utarbeides en rutine for kartlegging/overvåking av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. En kartlegging bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, jf § 14.

Vi har følgende merknad:

- Varmeovner i 2. etasje og i kjeller har for høy overflatetemperatur. Det bør treffes tiltak slik at barna ikke kan brenne seg på disse ovnene.

#### **Inneklima**

Vi har fått utført måling av inneluften i barnehagen. Denne målingen ble gjort 6. januar 1999. Resultatet fra målingen viser at CO<sub>2</sub>-konsentrasjonen og den relative luftkvaliteten i barnehagen er bra. Temperaturen i 1. etasje lå litt høyt (over 22 °C) første del av dagen. Vi vil anbefale at barnehagen forsøker å holde temperaturen rundt 20 °C hele dagen.

Målinger, som vi hadde fått utført, viste at radonnivået i kjelleren til barnehagen lå noe høyt. Barnehagen har gjort tiltak for å bedre på dette, og de har fått foretatt nye radonmålinger. Resultatet fra den nye målingen viser at radonkonsentrasjonen nå ligger godt under tiltaksgrensene.

Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf § 18.

#### **Rengjøring og vedlikehold**

Det må utarbeides retningslinjer slik at gode renholdsrutiner kan ivaretas, jf § 13.

- Vi vil anbefale at barnehagen går til anskaffelse av større sandfangerrister for å lette renholdet.

#### **Belysning**

Belysningen i barnehagen skal tilfredsstillende veiledning gitt av Selskap for lyskultur, jf § 20.

**Vedtak:** Med hjemmel i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* § 6 godkjennes Våtun barnehage under forutsetning av at vår merknad etterkommes.

Ingvar Tveit  
byveterinær

Arild Jensen  
helserådsinspektør

Kopi til:  
BARNEHAGEKONTORET, SKOLEGATEN, 5163 LAKSEVÅG